

Inspecta

Besiktningsprotokoll

Referens nr: 13-59757500	Systemnummer 14	B14
------------------------------------	---------------------------	------------

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning Kv Vinodlaren Sjövikskajen	Byggnadsnr	Systemtyp FTX	Bes kat(0-2) 1	Resultat G
----	---	------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Fläktyp	Systemdel	Drifttid/V	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm. Flöde l/s	Eleffekt KW	Betjäna
1	T	LBX-621-lokal		2007	BV Barnv. Rum	240-480	263	1.25	Sushi bar
2	F			2007	Yttertak	254-507	270		Sjöviksv. 65
3							Forc. Ej uppm		
4									
1.3	Föregående OVK-protokoll			3.6	Obalans FF yttertak				0
1.4	Proj. värden/lufflödesprotokoll								
1.5	Övrigt								
2	Föroreningar								
2.1	Uteluftskanal								
2.2	Filterdel								
2.3	Batterier								
2.4	V VX								
2.5	Fläktdel								
2.6	Kanaler								
2.7	Don								
2.8	Rensningsmöjligheter								
2.9	Fläktrum								
2.10	Övrigt								
3	Funktioner								
3.1	Filterdel								
3.2	Batterier								
3.3	V VX								
3.4	Spjäll								
3.5	Styr/Regler/Övervakning								
3.6	Fläktar								
3.7	Lufflöden								
3.8	Kanaler								
3.9	Don								
3.10	Övrigt								
4	Klimat								
4.1	Temperatur								
4.2	Odör								
4.3	Drag								
4.4	Ljud								
4.5	Bruksynpunkter								
4.6	Övrigt								
	Uppdragstyp			Bilagor		Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	<input type="checkbox"/>	1:a besiktning		<input type="checkbox"/>	L:Flöde		Förra besiktn	2007-04-13	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Återkommande besiktning		<input type="checkbox"/>	Intyg		Denna besiktn	2013-03-21	
	<input type="checkbox"/>	Ombesiktning		<input type="checkbox"/>			Nästa besiktn	2016-04-13	
	<input type="checkbox"/>	Utökad kontroll		<input type="checkbox"/>			Ombesiktn		
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			Underskrift		